

TABELLA SCHEDE INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO RURALE
CHE PASSANO ALLA COMPETENZA DEL RUE

			VINCOLO CONSERVATIVO (L.R. n. 20/2000, artt. A-9 comma 1, A-9 comma 2)		DISCIPLINA DI INTERVENTO			
	Nuova num. scheda	Vecchia num. scheda PSC 2006 Codice bene	Tipologia bene (solo se diverso da abilitazione) Toponimo e/o località	Schede attuali PSC	Proposta	Schede attuali PSC	Proposta (edificio principale ed eventualmente corpi secondari)	Motivazione della modifica
1	A001	03 032_068_03	Recche Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RRC B	
2	A002	04 032_068_04	Recche Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2.	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1 RE* su edif. 2	La modifica della disciplina dell'edificio 2 è motivata dal suo stato di avanzato degrado e alla eccessiva vicinanza con l'edificio 1; grande visibilità dalla SP3
3	A007	09 032_068_09	La Trova Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	/	RRC B su edif. 1	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio di non particolare pregio, pesantemente degradato, compromesso dalla vicina presenza di recente fabbricato abitativo dalle finiture incongrue e di capannoni avicoli dismessi.
4	A009	02 032_068_02	Casetta Grande Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1 e 2	RE*	Edifici di qualche pregio ricadenti in area archeologica di rispetto, recuperati e ristrutturati
5	A013	22 032_068_26	Cà Bursi Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, visibile dalla SP3
6	A014		Cà Dolcini Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su corpo 1a; RE su corpo 1b	RE*	Corpo 1a di pregio, in stato di degrado, compromesso dall'edificazione del recente corpo adiacente e dei recenti fabbricati di servizio nella corte.
7	A020	13 032_068_14	Casalecchio Loc. Fiumana	Interesse storico-architettonico	/	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio di non particolare pregio quasi completamente crollato, visibile dalla variante alla SP3
8	A034		Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio visibile dalla SP3
9	A037	30 032_086_09	Cavina Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1; RE su edif. 2	RE*	Edifici di qualche pregio, visibili dalla SP3
10	A041	31 032_086_10	Schiacciata Loc. Marsignano	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 3	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 3	RRC B su edif. 1	RE* su edif. 1 e 3	Edificio di qualche pregio

11	A042	23 032_086_02	Petrignano Loc. Marsignano	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1; RE su edif. 2	RE* su edif. 1 e 2	Edificio di qualche pregio
12	B003	14 032_068_17	Giardino Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale	Eliminare il vincolo	RRC B su edif. 1; Ripristino tipologico su corpo 1a	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio in avanzato stato di degrado
13	B034	15 032_068_19	Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1; RE su edif. 2	RE* su edif. 1 e 2	Edifici di qualche pregio recuperato
14	B035	16 032_068_20	Ripa Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale su edificio 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edificio 1	RRC B	RRC B su corpo 1 RE* su corpo 1a	
15	B039	20 032_068_24	Capanno Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale su edificio 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edificio 1	RRC B	RE*	Edifici di qualche pregio recuperato
16	B042	19 032_068_23	Campo Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su corpo 1a; RE su corpo 1b	RE* su corpo 1a con possibilità di ampliamento tipologico; Quella ammessa dalla Norma su corpi 1b, 1c, 1d	Corpo 1a di qualche pregio, Corpo 1b recuperato e di nessun pregio, corpo 1c in avanzato stato di degrado
17	B045	18 032_068_22	La Cà Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1; RE su edif. 2	RE*	Edificio 1 pesantemente degradato Edificio 2 di qualche pregio
18	B046	21 032_068_25	Serceto Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	/	RRC B con Ripristino tipologico su edif. 1; RE su edif. 3 e 4	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio 1 completamente crollato, altri edifici di non particolare pregio
19	B050	24 032_086_03	Osteria Loc. S. Agostino	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edif. 1	RE* con mantenimento facciata prospiciente la SP3 (da valutare eventuale riduzione altezza purché si riproponga cornicione)	Edificio in stato di avanzato degrado in posizione simbolica di grande visibilità dalla SP3
20	B058	63 032_112_01	Brusa Loc. Rocca delle Caminate	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edif. 1	RE*	Edificio di pregio recuperato
21	B061	64 032_112_02	Massera Loc. Rocca delle Caminate	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	/	RRC B con Ripristino tipologico su edif. 1	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio senza pregio recuperato

22	B062	032_086_06	Campetto Loc. S. Lucia	Interesse storico-architettonico	/	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Svincolo già proposto dall'arch. Parie in quanto fortemente degradato; nel frattempo crollato e ricostruito (lavori in corso di realizzazione); si provvederà ad aggiornare la scheda con foto appena terminati i lavori
23	B069	029 032_086_08	Loc. S. Lucia	Interesse storico-architettonico	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato
24	B070	32 032_086_11	Cà di sotto Loc. S. Lucia	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale su corpo 1	RRC B su corpo 1; RE su corpo 1a	RRC B su corpo 1 RE* su corpo 1a	
25	B072	35 032_086_14	Loc. S. Lucia	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio in prossimità della chiesa di S. Lucia
26	B074	64 032_086_13	Loc. S. Lucia	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio in prossimità della chiesa di S. Lucia
27	B077	38 032_086_17	Bonaga Loc. S. Lucia	Pregio storico-culturale e testimoniale	/	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di nessun pregio
28	B086	65 032_112_03	Poggio Loc. Rocca delle Caminate	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio recuperato nel rispetto delle caratteristiche di pregio.
29	B090	40 032_086_20	Casa Molinella Loc. S. Lucia	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di particolare tipologia (casa padronale) recuperato
30	B095	41 032_086_21	Malmesa Loc. Trivella	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio in stato di avanzato degrado, snaturato dalla demolizione dei corpi illegittimi
31	B097	043 032_086_24	Donegaglia Loc. Trivella	Interesse storico-architettonico	/	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio in stato di avanzato degrado
32	B098	66 032_112_04	Loc. Predappio	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su corpo 1 RE su corpo 1a	RE*	Edificio di qualche pregio

33	B100	67 032_112_05	Loc. Predappio	Pregio storico-culturale e testimoniale	/	RRC B su corpo 1 RE su corpo 1a	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio di non particolare pregio. Corpo 1 in stato di avanzato degrado.
34	B107	68 032_112_06	Canovazza Loc. Predappio	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di pregio ma molto degradato
35	B108	44 032_086_25	Loc. Predappio	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio recuperato nel rispetto degli elementi di pregio
36	B109	B109	Bussanello II Loc. Predappio	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su corpo 1; Completamento tipologico su corpo 1a; RE su edificio 2	RE*	Edifici di pregio ma molto degradati
37	B113	69 032_112_07	Bussanello I Loc. Predappio	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di pregio ma degradato
38	C001	26 032_086_05	Badia Loc. S. Agostino	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	/	RRC B	Quella ammessa dalla Norma, Non ammesso il trasferimento	Edificio di non particolare pregio ed in stato di avanzato degrado.
39	C002	37 032_086_16	Forcumeno Loc. S. Agostino	Pregio storico-culturale e testimoniale	/	RRC A	RE*	Edificio di pregio ma degradato
40	C016_A	42 032_086_22	Loc. Rocca d'Elmici	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2.	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC A su edif. 1; RRC B su edif. 2.	RE*	Fabbricati adiacenti a Rocca D'Elmici (bene culturale da D.M. del 29/04/2010, L n. 364/1909); in stato di avanzato degrado, inglobati nella vegetazione.
41	C028	84 032_119_06	Cà nuova di Salta Loc. Riggiano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC A su edif. 1. RE su edif. 2	RE*	Edificio di qualche pregio.
42	C029	85 032_119_07	Cà Luisa Loc. Riggiano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC A	RE*	Edificio di qualche pregio, degradato.
43	C031	115 032_122_01	Riggiano Loc. Riggiano	Interesse storico-architettonico	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio in parte trasformato dagli interventi di recupero. Edificio già vincolato da PRG '85.
44	C035	116 032_122_02	Cà Cassiere Loc. Riggiano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC A	RE*	Edificio di qualche pregio in parte trasformato dagli interventi di recupero.

45	C041	117 032_122_03	Casola Loc. Predappio	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC A	RRC B	La modifica della disciplina è finalizzata a consentire maggiori possibilità d'intervento all'interno.
46	C043	118 032_122_04	Cà D'Appio Loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC A su edif. 1	RE* su edif. 1 o RRCB	Complesso in parte già recuperato. La modifica della disciplina dell'edificio 1 è finalizzata ad incrementare le possibilità di trasformazione interna.
47	C050	119 032_122_05	Prato Loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC A	RE*	Edificio di qualche pregio
48	D003	01 032_068_01	Marzole Loc. Fiumana	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC A	RE*	Edificio di qualche pregio in stato di avanzato degrado, compromesso dalla vicina presenza di capannoni. Da foto aeree il fabbricato 2 pare non più esistente.
49	D004	006 032_068_06	Monte Pozzo Loc. San Cristoforo	Interesse storico-architettonico su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Fabbricato di pregio, pesantemente degradato e compromesso dalla vicina presenza di recenti fabbricati a deposito/allevamento.
50	D008	11 032_068_12	Loc. San Cristoforo	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC A	RRC B	La modifica della disciplina dell'edificio 1 è finalizzata a consentire maggiori possibilità d'intervento all'interno. Complesso già vincolato da PRG '85.
51	D010	012 032_068_13	Loc. San Cristoforo	Interesse storico-architettonico	Pregio storico-culturale e testimoniale edif. 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio. Complesso già vincolato da PRG '85.
52	D012	10 032_068_11	Canovetta Loc. San Cristoforo	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale edif. 1	RRC A su edif. 1	RE* su edif. 1	Edificio di qualche pregio recuperato.
53	D018		Casaluda Loc. Marsignano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC A	RRC B	Edificio recuperato interamente.
54	E006	48 032_109_01	Cà Marconi Loc. Colmano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio.
55	E009	49 032_109_02	Belvedere Loc. Colmano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio.
56	E012	46 032_092_02	Vallicella Loc. Colmano	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 2	Edif. 1: RRC B Edif. 2: Ripristino tipologico	RE*	Edificio di qualche pregio in stato di avanzato degrado, inglobato nella vegetazione.

57	E016	54 032_109_07	Case di sotto Loc. Colmano	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 3	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 3	RRC B su edif. 1.	RE*su edif. 1 e 3.	Edifici di pregio, in parte degradati, compromessi dalla vicina presenza di fabbricati di servizio /allevamenti.
58	E022	46 032_109_12	Le Felici Loc. Colmano	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1 e 2.	RE* su edif. 1 e 2.	Edifici di pregio, in stato di degrado, compromessi dalla vicina presenza di fabbricati di servizio /allevamenti.
59	E023	47 032_092_03	Martina Loc. Marsignano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	Corpo 1: RRC B; Corpo 1a e 1b: RE	RE*	Edificio di pregio degradato.
60	E028	81 032_119_03	Canova Fornace Loc. Marsignano	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Corpo 1: RRC B Corpo 1a: RE	RE*	Edificio di qualche pregio, in parte recuperato.
61	E030	82 032_119_04	Vallona Loc. Montemaggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, in parte recuperato.
62	E031	86 032_119_08	Bora Loc. Montemaggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, recuperato.
63	E032	87 032_119_09	Cisterna Loc. Marsignano	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	corpo 1: RRC B; corpo 1a: RE	RE*	Edificio di qualche pregio, recuperato.
64	F002	52 032_109_05	Fontaneto Loc. Colmano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, recuperato.
65	F004	053 032_109_06	Cà di Casa Loc. Colmano	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di nessun pregio, degradato.
66	F005	051 032_109_04	Casetto Loc. Colmano	Interesse storico-architettonico	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, recuperato
67	F012		Canovetto	Interesse storico-architettonico	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio. Si aggiunge la scheda (mancante) comprensiva di foto. Edificio già vincolato da PRG '85.

68	F014	058 032_109_11	Lama Loc. Colmano	Interesse storico-architettonico	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato
69	F016	60 032_109_13	Loc. Colmano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio in parte recuperato.
70	F017	61 032_109_14	Spinera Loc. Colmano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio in parte recuperato.
71	F022	62 032_109_15	Fabbreria Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di non particolare pregio in avanzato stato di degrado (come anche da foto aerea).
72	F023	80 032_119_02	Valle Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE* su edif. 1.	Edificio di qualche pregio il cui valore è compromesso dalle vicine e recenti edificazioni.
73	F024	88 032_119_10	Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, degradato.
74	F025	89 032_119_11	Cà Nova Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio.
75	F026	90 032_119_12	Cà d' Orlando Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio.
76	F028	92 032_119_14	Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edificio 1. RE su edificio 2.	RRC B su edificio 1. RE* su edificio 2.	
77	F029	93 032_119_15	Monte Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1, 2 e 3	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1, 2 e 3	RRC B su edif. 1, 2 e 3	RRC B su edificio 1. RE* su edifici 2 e 3.	
78	F031	94 032_119_16	Casetta Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1; RE su edif. 2	RE*	Edificio di qualche pregio.

79	F034	95 032_119_17	Collina Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edif. 1; RE	RE*	Edificio di qualche pregio in parte recuperato (casa natale di Alessandro Mussolini). Vengono aggiunte foto (anche documentazione storica).
80	F039	96 032_119_18	Fontanelle di Sotto Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio in parte recuperato.
81	F040	097 032_119_19	Valbega Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato.
82	F041	98 032_119_20	Valbega Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio. Dalle foto aeree il fabbricato risulta invaso dalla vegetazione.
83	G002	100 032_119_22	Cà di Sotto Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Restauro e risanamento conservativo di tipo B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato.
84	G003	99 032_119_21	Villa Bastia Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edifici 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edificio 1	Edificio 1 e corpo 2A: RRC B, corpo 2b: RE	Edificio 1 RRC B, Edificio 2 RE*	Edificio già vincolato da PRG '85.
85	G008	102 032_119_24	Chiavi Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edificio 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edificio 1	RRC B	RRC B	Si prevede solo il passaggio dal PSC al RUE.
86	G009	104 032_119_26	Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale su edificio 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edificio 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio prospiciente la SP54.
87	G010	103 032_119_25	Castagnole Loc. Monte Maggiore	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio di nessun pregio che ha subito rimaneggiamenti.
88	G014	105 032_119_27	Bresina Loc. Baccanello	Pregio storico-culturale e testimoniale su edificio 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edificio 1	RRC B	RRC B	

89	G016	106 032_119_28	Fondi Loc. Baccanello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	Corpo 1a: RRC B Corpo 1b: RE	RE*	Complesso di qualche pregio
90	G026	108 032_119_30	Arenello Loc. Baccanello	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, recuperato.
91	G029	107 032_119_29	Loc. Baccanello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, recuperato.
92	G030	109 032_119_31	San Giorgio Loc. Baccanello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B con demolizione delle superfetazioni	RE*	Edificio caratteristico ma in stato di avanzato degrado.
93	G039	165 032_139_02	Vallalta di Sopra Loc. Monte Maggiore	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio.
94	G040	110 032_119_33	Grotta (Saltaccia) Loc. Baccanello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio.
95	G041	166 032_139_03	Ospedale Loc. Calboli	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RRC B	Edificio già vincolato da PRG '85.
96	G045	111 032_119_34	Fornaci Loc. Monte Mirabello	Interesse storico-architettonico	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, recuperato.
97	G047	168 032_139_06	Casetta Loc. Calboli	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio in parte recuperato
98	G051	169 032_139_07	Cammonella Loc. Calboli	Interesse storico-architettonico	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di pregio in avanzato stato di degrado. Vengono aggiunte le foto
99	G052	170 032_139_08	Cammonella Loc. Calboli	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio in avanzato stato di degrado Vengono aggiunte le foto
100	G054	172 032_139_10	Testa Tripoli Loc. Calboli	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato

101	G056	171 032_139_09	Mandriolo Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio parzialmente recuperato
102	G063	173 032_139_11	La Fontana Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato
103	G064	174 032_139_12	Valmarotto di sotto Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio quasi ridotto a rudere. Vengono aggiungono le foto
104	G066	175 032_139_13	Cà Montecolombo	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RRC B	
105	G067	176 032_139_14	Praticelli Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Completamente di qualche pregio immerso nella vegetazione
106	H003	124 032_122_13	Casa Parro Tombetta Predappio	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale	Edif. 1: Corpo 1: RRC B Corpo 1a: RE	RE* su edif. 1	Edificio di qualche pregio compromesso dagli annessi superfetativi
107	H005-F	-	Loc. S. Cassiano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato
108	H005-I	-	Loc. S. Cassiano	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato
109	H006	133 032_122_22	Prato Loc. S. Cassiano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC A	RRC B	Edificio in gran parte recuperato; la modifica della disciplina è finalizzata a consentire maggiori possibilità d'intervento all'interno.
110	H007	132 032_122_21	Sassetti Loc. S. Cassiano	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio di nessun pregio recuperato
111	H009	134 032_122_26	Praticello Loc. S. Cassiano	Interesse storico-architettonico su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edifici 1 e 2	RRC B su edifici 1 e 2	RRC B su edifici 1 e 2	
112	H011	137 032_122_29	Gabantino Loc. S. Cassiano	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC A. RRC B su edif. 2.	RRC B	Edificio già vincolato da PRG '85.
113	H016	138 032_122_30	Le Sode Loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale	Eliminare il vincolo	RRC B con Ripristino tipologico delle parti crollate.	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio di non particolare pregio in stato di avanzato degrado. Grande visibilità dal centro di Predappio alta in quanto sito su crinale

114	H017	122 032_122_11	Cà di sotto Loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato
115	H018C	032_122_10	Torretta da Vigna Loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RRC B	
116	H020	121 032_122_07	Monte Zoppetto Loc. Baccanello	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 3	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edif. 1	RE* su edif. 1	Edificio di qualche pregio
117	H021	123 032_122_12	Loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio
118	H022	126 032_122_15	Poggiobaldo Loc. Baccanello	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 3	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 3	RRC B su edif. 1. RE su edif. 3.	RE* su edif. 1 e 3	Edificio di qualche pregio
119	H023	127 032_122_16	Barberino loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1. RE su edif. 2. con nota	RRC B su edif. 1. RE* su edif. 2 con nota	
120	H024	129 032_122_18	Pagliericcio loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edif. 1.	RE* su edif. 1	Edificio in avanzato stato di degrado e di non particolare pregio
121	H025	135 032_122_27	Tessola Loc. S. Cassiano	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio di non particolare pregio, recuperato; si aggiornano le foto (precedentemente sbagliate)
122	H026	136 032_122_28	Tessola Loc. S. Cassiano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE* su ed. 1	Edificio in avanzato stato di degrado
123	H027	139 032_122_31	Lama Loc. S. Cassiano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio principale in avanzato stato di degrado. Tettoia adiacente totalmente incongrua.
124	H028	141 032_122_33	Segalero Loc. S. Cassiano	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2.	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1. RE su edif. 2.	RE* su edif. 1 e 2	Edificio 1 in parte recuperato ed edif. 2 degradato.
125	H030	143 032_122_35	Loc. S. Cassiano	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edif. 1	RE* su edif. 1	Edificio 1 di qualche pregio ma già soggetto a interventi di recupero.

126	H030-A	164 032_122_60	Molino Giunchi Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B sul Corpo 1. RE sul Corpo 2.	RE*	Edificio 1 di qualche pregio ma già soggetto a interventi di recupero. Edificio già vincolato da PRG '85.
127	H030-B		Molino Giunchi Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2> RUE	Corpo 1a: Restauro e risanamento conservativo di tipo B RE su edif. 2.	RE* su edif. 1 e 2.	Edificio 1 di qualche pregio già soggetto a interventi di recupero. Edificio 2 di qualche pregio degradato, Edificio già vincolato da PRG '85.
128	H033	146 032_122_38	Casetta Nuova Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio recuperato con parziale perdita delle caratteristiche di pregio.
129	H034	147 032_122_39	Casetta D'albert	Interesse storico-architettonico	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio in parte recuperato. Vengono aggiunte le foto.
130	H036	148 032_122_40	Solano Loc. S. Savino	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio recuperato con perdita delle caratteristiche di pregio.
131	H048		Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*.	Edificio di qualche pregio recuperato nel parziale rispetto degli elementi caratteristici. Il valore è compromesso dalla vicina presenza del fabbricato di servizio di recente edificazione.
132	H049		Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di qualche pregio, in stato di avanzato degrado in zona impervia.
133	H050	140 032_122_32	Signolo Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*.	Edificio di pregio pesantemente degradato come da foto aerea satellitare (tetto sfondato)
134	H055	145 032_122_37	Casalino Loc. S. Savino	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio di non particolare pregio recuperato con perdita delle caratteristiche originarie e parti aggiunte.
135	H058	128 032_122_17	Loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Edificio 1: Corpo 1: RRC B Corpo 1c: Completamento tipologico con regolarizzazione della copertura. Corpo 1a e 1b: Demolizione	RE* su edificio 1. Confermate le demolizioni dei corpi 1a e 1b.	Edificio di non particolare pregio in stato di degrado ed in posizione di non grande visibilità.
136	H059	125 032_122_14	Monte Zoppo Loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Corpo 1: RRC A Corpo 1a: RE Corpo 1b: RE	RRC B su corpo 1. RE* su Corpo 1a	Per continuare a consentire l'utilizzo, è necessario lasciare maggiori possibilità di trasformazione interna.

137	H061		- Loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1, 2 e 3	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edificio 1. RE su edif. 2 e 3.	RE* su edif. 1, 2 e 3	Edificio di pregio recentemente recuperato e adibito ad Agriturismo. Visibile dalla SP 47.
138	H062	130 032_122_19	Poggioletto Loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di scarso pregio, recuperato, immerso in zona boschiva, non visibile dalla viabilità pubblica
139	H063	131 032_122_20	Poggiolo di Sopra Loc. Predappio Alta	Interesse storico-architettonico su edif. 1. Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edif. 1. RE su edif. 2.	RE*	Edificio 1 di non particolare pregio. Edificio 2 inglobato dalla vegetazione da foto aeree
140	H065		Loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edif. 1.	RE*	Edificio di qualche pregio in cui gli interventi edilizi hanno modificato in parte l'aspetto originario. Visibile dalla SP 47.
141	H065-A		Cella Loc. Predappio Alta	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edif. 1.	RE*	Edificio 1 di qualche pregio, visibile dalla SP 47.
142	H066	112 032_119_35	Cà del Grillo Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1.	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edificio 1. RE su edif. 2.	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato
143	H067	113 032_119_36	Loc. Monte Mirabello	Interesse storico-architettonico	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato
144	H069	114 032_119_3	Fontaneto Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di pregio in avanzato stato di degrado, adiacente alla SP 47.
145	H071	144 032_122_36	Villina Loc. Monte Mirabello	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di non particolare pregio in stato di avanzato degrado
146	H074	151 032_122_43	Piovetto Loc. Monte Mirabello	Interesse storico-architettonico	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Fabbricato di qualche pregio oggetto di recente recupero. Vengono aggiunte le foto.
147	H075	179 032_151_03	Antipozzo Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 3	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 3	RRC B su edif. 1. RE su edif. 3	RE*	Edificio 1 di qualche pregio in parte compromesso dal fienile di recente fabbricazione

148	H079	180 032_151_04	Serra I Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di pregio in avanzato stato di degrado.
149	H080	186 032_151_10	Capanno Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio.
150	H081	185 032_151_09	- Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio.
151	H082	184 032_151_08	Casetta di Ridedola Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RRC B	
152	H086	-	Raggetto Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale	Eliminare il vincolo	Ripristino tipologico	Quella ammessa dalla Norma	Edificio in pesante stato di degrado come da foto aeree di (tetto sfondato). Immerso nella vegetazione e non visibile dalla viabilità pubblica
153	H087	188 032_151_13	Loc. Bagno	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1 Ripristino tipologico su edificio 2	RE*	Complesso di pregio in stato di avanzato degrado.
154	H089	191 032_151_16	Canovaccia Loc. Bagno	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1, 2 e 3	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1 e 3 Ripristino tipologico su edificio 2	RE*	Complesso di pregio in stato di avanzato degrado.
155	H090	187 032_151_12	Abissinia Loc. Bagno	Interesse storico-architettonico	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Fabbricato oggetto di recente recupero. Vengono aggiunte le foto.
156	H091	189 032_151_14	Lago Loc. Tontola	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1. RE su edif. 2.	RE*	Edificio di qualche pregio.
157	H093	193 032_151_18	Loc. Tontola	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1 e 2.	RE* su edif. 1 e 2.	Edificio di qualche pregio.
158	H094	194 032_151_20	Loc. Tontola	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio.
159	H100	195 032_151_21	Loc. Tontola	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1, 2 3 e 4.	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1, 2 3 e 4	Fabbr. 1 Corpo 1a, Fabbr. 2 e 4: Restauro e risanamento conservativo di tipo B; Fabbr. 1 Corpo 1b e fabbr. 3 : RE	RE* su fabbr. 1, 2, 3 e 4.	Edificio di qualche pregio.

160	H102	181 032_151_05	Rio di sopra Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Eliminare il vincolo	RRC B su edif. 1. RE su edif. 2	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di qualche pregio ma in luogo impervio.
161	H102-A		Rio di Sotto Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edif. 1	RE* su edif. 1	Edificio di qualche pregio.
162	H103	182 032_151_06	Presta Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato
163	H105	183 032_151_07	Selva Loc. Monte Mirabello	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio in stato di avanzato degrado e di non particolare pregio.
164	H106	203 032_167_01	Pratalino Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Eliminare il vincolo	Corpo 1: RRC B Corpo 1a: Ripristino tipologico con completamento tipologico.	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio in stato di avanzato degrado e di non particolare pregio.
165	H108		Loc. Tontola	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 3, 4 e 5	Eliminare il vincolo	Edif. 1, 3 e 4: RRC B Edif. 2 e 5: RE	Quella ammessa dalla Norma	Edifici 1 e 2 di nessun pregio. Edifici 3, 4 e 5 in stato di avanzato degrado.
166	H109	192 032_151_17	Tontola di sopra Loc. Tontola	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1. RE su edif. 2.	RE*	Fabbricati di pregio completamente recuperati.
167	H111	190 032_151_15	- Loc. Tontola	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edif. 1 e 2.	RE*	Edificio 1 di qualche pregio. Edificio 2 in avanzato stato di degrado
168	H123	197 032_151_23	Bruciatina Loc. Tontola	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 2	RRC B su edif. 2.	RE* su edif. 2.	Fabbricato di qualche pregio recuperato
169	H130	204 032_167_02	Lovo Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1 e 2	RE*	Edificio di qualche pregio
170	H135	205 032_167_03	Chiadino Loc. Monte Mirabello	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio che ha subito rimaneggiamenti, immerso nella vegetazione.

171	H136	206 032_167_04	Fontana Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio 1 di qualche pregio, degradato.
172	H137	207 032_167_05	Raggio Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1. RE su edif. 2.	RE*su edif. 1 e 2	Edifici di qualche pregio, recuperati, immersi nella vegetazione, non visibili dalla viabilità pubblica.
173	H138	212 032_167_10	Sode Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, immerso nella vegetazione, non visibile dalla viabilità pubblica.
174	H139	209 032_167_07	Ex castello Particeto Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1 e 2. RE su edif. 3.	RE*	Edifici di pregio in avanzato stato di degrado
175	H140	211 032_167_09	Scodagneto Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE* su tutti gli edifici	Edifici di pregio in avanzato stato di degrado.
176	H146	217 032_167_15	Casone Mulino Scanoia Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	Corpo 1 e 1a: RRC B; Corpo 1b: RE	RE*	Edifici di qualche pregio recuperati. Edifici già vincolati da PRG '85.
177	H147	218 032_167_16	Granaio Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1 e 2.	RE* su edif. 1 e 2.	Edifici di qualche pregio recuperati.
178	H148	216 032_167_14	Il Poggio Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	Corpo 1: RRC B Corpo 1a: RE	RE*	Edificio di qualche pregio in stato di degrado.
179	H149	220 032_167_18	Vado nuovo Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	Edif. 1: RRC B su corpo 1; RE su corpo 1a	RE*	Edificio di qualche pregio recentemente valorizzato da intervento di recupero.
180	H150	215 032_167_13	Le Caselle Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	RRC B su edif. 1, RE su edif. 2.	RE*	Edifici di qualche pregio in stato di degrado ed in luogo impervio.
181	H152	213 032_167_11	Cà Marcelli di sotto Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato con modifica delle caratteristiche originali.

182	H153	210 032_167_08	Cà Marcelli di sopra Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Eliminare il vincolo	RRC B su edif. 1	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di non particolare pregio in luogo impervio.
183	H156	208 032_167_06	Bertaccia Loc. S. Marina	Interesse storico-architettonico su edif. 1	Eliminare il vincolo	RRC B su edif. 1	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Il pregio dell'edificio è compromesso dagli interventi subiti e dalla vicina nuova edificazione
184	H158	214 032_167_12	Spedaletto Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1	RE*	Fabbricato di pregio in stato di degrado.
185	H161	219 032_167_17	Balzole Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, in corso di recupero.
186	H162	221 032_167_19	Valera Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	Edif. 1: Corpo 1: RRC B Corpo 1a: RE Edif. 2: RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio in stato di degrado.
187	H163	223 032_167_21	Valera Nuova Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di non particolare pregio.
188	H164	222 032_167_20	Vado vecchio Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1, 2 e 3	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1, 2 e 3	RRC A su edif. 1. RRC B su edif. 2 e 3	RRC B	Si modifica la disciplina dell'edificio 1 per consentire una maggiore possibilità di trasformazione interna; grande visibilità dalla SP3
189	I006	72 032_112_10	Tombazza Loc. Rocca delle Caminate	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio in stato di rudere completamente immerso nella vegetazione. Aggiunta foto mancante (altre foto impossibili da realizzare).
190	I007	73 032_112_11	Cà Nova Vallicelli Loc. Rocca delle Caminate	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edificio 1. Fabbricato 2: Corpo 2: RE Corpo 2a: RE con possibilità di ripristino della falda di copertura del portico.	RE*	Edifici di qualche pregio recuperati

191	I008	074 032_112_12	Capannaccia Loc. Rocca delle Caminate	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	RE*	Edificio completamente ricostruito dopo crollo in corso d'opera. Visibile dalla provinciale
192	I011	75 032_112_13	Casetta di sotto Loc. Rocca delle Caminate	Pregio storico-culturale e testimoniale su edific. 1	Eliminare il vincolo	Edif. 1: Corpo 1: RRC B Corpo 1a e 1b: RE	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edif. 1 in stato di avanzato degrado e di non particolare pregio.
193	I015	076 032_112_14	Tana Loc. Fiordinano	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio di nessun pregio, oggetto di parziali interventi di recupero.
194	I016	152 032_122_44	Costa Loc. S. Demetrio	Pregio storico-culturale e testimoniale su edific. 1, 2 e 3	Pregio storico-culturale e testimoniale su edific. 1	RRC B su edific. 1. RE su edific. 2 e 3.	RE* su fabbr. 1	Edificio principale di qualche pregio.
195	I021	77 032_112_15	Busca Loc. Fiordinano	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, sul crinale, valorizzato da recente intervento di recupero.
196	I028	154 032_122_50	Vinaretto Loc. Predappio	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio di qualche pregio in stato di avanzato degrado come da foto aerea aerea
197	I030	155 032_122_51	Zerbosa Loc. Fusa	Interesse storico-architettonico su edific. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale	Edif. 1: RRC B Edif. 2: RE	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato. Vicinanze di fabbricato ad allevamento.
198	I031	078 032_112_16	Casetta Loc. Fusa	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio di recente edificazione senza nessun pregio (forse errore nella precedente scheda)
199	I034	156 032_122_52	Cà di Caglia Loc. Massera	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC A	RE*	In stato di avanzato degrado, nella foto aerea inglobato nella vegetazione.
200	I037	224 032_171_01	Loc. Monte Velbe	Interesse storico-architettonico su edific. 1	Eliminare il vincolo	RRC B su edific. 1	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio di nessun pregio.
201	I039	225 032_171_02	Loc. Monte Velbe	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio in stato di rudere. Vengono aggiunte le foto.
202	I041	157 032_122_53	Monte Cucco Loc. Predappio	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edificio in stato di rudere. Vengono aggiunte le foto.
203	I042	158 032_122_54	Mezzolara Loc. Predappio	Pregio storico-culturale e testimoniale su edific. 1	Eliminare il vincolo	Edif. 1: RRC B con Ripristino tipologico delle parti crollate.	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edifici di qualche pregio ma in stato di avanzato degrado come da scheda e foto aerea

204	I043	159 032_122_55	Loc. Predappio	Interesse storico-architettonico su edif. 1	Eliminare il vincolo	RRC B su edif. 1	Quella ammessa dalla Norma	Edifici crollati già da tempo, come da foto scheda e foto aerea
205	I045	161 032_122_57	Schiedo Loc. S. Cassiano	Edif. 1: Interesse storico-architettonico. Edif. 2 e 3: Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	Edif. 1: RRC B con Ripristino Tipologico delle parti crollate. Edif. 2: RRC B Edif. 3: RE	RE*	Edificio 1 di pregio in stato di avanzato degrado; edifici 2 e 3 di qualche pregio. Valore compromesso dalla vicina presenza di fabbricati ad allevamento / di servizio. Complesso già vincolato da PRG '85.
206	I046	162 032_122_58	Morollo Loc. S. Cassiano	Interesse storico-architettonico su edif. 1	Eliminare il vincolo	RRC B su edif. 1	Quella ammessa dalla Norma	Edifici in stato di avanzato degrado, inghiottito dalla vegetazione
207	I047	163 032_122_59	Montevecchio Loc. Rocca delle Caminate	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio.
208	L003	200 032_151_27	Vignazze Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1.	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato
209	L004	199 032_151_26	Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1. RE su edif. 2	RE*	Edifici di qualche pregio recuperati
210	L005	201 032_151_28	Loc. Bagno	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio in stato di avanzato degrado, inghiottito dalla vegetazione come da foto area
211	L013	227 032_171_04	Valtelba di sopra Loc. S. Savino	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1. RE con Ripristino tipologico delle parti crollate su edif. 2.	RE*.	Complesso di pregio in stato di degrado. Già vincolato da PRG '85.
212	L015	228 032_171_06	Loc. Tontola	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio recuperato
213	L016	228 032_171_06	Loc. Tontola	Pregio storico-culturale e testimoniale	Eliminare il vincolo	RRC B su edif. 1. RE su edif. 2.	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di pregio crollato. Poco distante è stato edificato un nuovo fabbricato rurale d'abitazione. Prima dell'approvazione la scheda verrà aggiornata con le foto del nuovo fabbricato.
214	L017	229 032_171_07	Vigona Loc. Tontola	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio.

215	L018	03 032_171_08	Loc. Porcentico	Edif. 1: Interesse storico-architettonico. Edif. 2: Altro insediamento (Lr n. 20/2000, art. A-16).	Pregio storico-culturale e testimoniale	Edif. 1: RRC B Edif. 2: RE	RE*	Edificio di qualche pregio, recuperato
216	L019	31 032_171_09	Valdarca Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B su edif. 1	RE* su edif. 1	Edifici di qualche pregio in stato di avanzato degrado.
217	L020		Valle Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio.
218	L021	232 032_171_10	Valletta Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Eliminare il vincolo	Edif. 1: RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di qualche pregio ma in stato di avanzato degrado.
219	L025	239 032_185_01	Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1, 2 e 3	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1, 2 e 3.	RE*	Complesso di pregio in stato di degrado.
220	L026	240 032_185_02	Chiesa Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B e Ripristino tipologico su base catastale	RE* su edificio 1.	Edificio di pregio recuperato
221	L028	233 032_171_11	Casetto Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1	RE* su edificio 1.	Edificio di pregio recuperato
222	L029	234 032_171_12	Loc. Porcentico	Interesse storico-architettonico su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato.
223	L037	244 032_185_06	Cà di Là Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale su fabbr. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale	Corpo 1: RRC B Corpo 1a:RE Corpo 1b: Ripristino tipologico	RE*	Edificio di qualche pregio recuperato.

224	L038	245 032_185_07	Lago Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1. Ripristino tipologico con possibilità di Ampliamento tipologico su edif. 2	RE*	Edificio di qualche pregio in stato di degrado.
225	L040		Villa di sopra Loc. Porcentico	Interesse storico-architettonico su edif. 1 e 2	Eliminare il vincolo	RRC B su edif. 1. Ripristino tipologico con possibilità di Ampliamento tipologico su edif. 2	Quella ammessa dalla Norma	Edifici di qualche pregio in stato di avanzato degrado, da foto aerea inglobati dalla vegetazione.
226	L043	252 032_185_14	Cresciano Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio, recuperato
227	L044	249 032_185_11	Le Campore Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B su edif. 1.	RE* su edif. 1	Edificio di qualche pregio, recuperato
228	L045		Cà Nova Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1 e 2	Eliminare il vincolo	Edif. 1: Corpo 1: RRC B Corpo 1a: RE Corpo 1b: Ripristino tipologico. Edif. 2: RE	Quella ammessa dalla Norma Non ammesso il trasferimento	Edifici di non particolare pregio.
229	L047	243 032_185_05	Villa Rossi Selcio di sotto Loc. Porcentico	Corpi 1a e 1b di interesse storico-architettonico – Fabbr. 2 di pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	Corpo 1a: RRC A Corpo 1b: RRC B Fabbr. 2: RRC B	Corpo 1a: RRC B Corpo 1b: RE* Fabbr. 2: RE*	Edifici di pregio in stato di parziale degrado.
230	L048	246 032_185_08	Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di valore testimoniale in posizione di visibilità dalla strada (all'interno di un tornante), in parte degradato.
231	L049	247 032_185_09	Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	Corpo 1: RRC B Corpo 1a e 1b: Ripristino tipologico	RE*	Edificio di pregio, in pesante stato di degrado.
232	L050	248 032_185_10	Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE* su fabbr. 1 e 2	Edifici di pregio recuperati
233	L055	235 032_174_01	Cà Molinello Loc. Tontola	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo e conservare diritto a realizzare pertinenza	RRC B	RE* Conservare il diritto a realizzare pertinenza	Edificio di qualche pregio recuperato. Edificio già vincolato da PRG '85.

234	L059	241 032_185_03	Casone Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di qualche pregio parzialmente recuperato
235	L061	251 032_185_13	Loc. Porcentico	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di pregio recuperato
236	L067	250 032_185_12	Casetta Loc. Porcentico (in prossimità della pista da cross)	Pregio storico-culturale e testimoniale	Pregio storico-culturale e testimoniale	RRC B	RE*	Edificio di pregio recuperato
237	L070	236 032_176_01	Volpola Loc. S. Marina	Interesse storico-architettonico	Eliminare il vincolo	RRC B	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di nessun pregio
238	L072	237 032_180_01	Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1	Eliminare il vincolo	RRC B su edif. 1	Quella ammessa dalla Norma	Edificio di nessun pregio, in buona parte recuperato
239	L075	238 032_180_03	Spadarano Loc. S. Marina	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1, 2 e 3.	Pregio storico-culturale e testimoniale su edif. 1, 2 e 3.	Edif. 1: RRC B Edif. 2: Ripristino tipologico Edif. 3: RE	RE*	Complesso di pregio completamente recuperato